

# DIALUX evo 7.1

Control con el Mouse	
Click Botón Izquierdo	Seleccionar
Click Botón Derecho	Menú alternativo
Ctrl + Click Botón Rueda	Centrar punto en pantalla y establecerlo como centro de giro
Giro rueda	Zoom CAD
Boton rueda + movimiento	Desplazamiento CAD
Botón izquierdo + movim.	Giro
Botón derecha + movim.	Desplazar cámara adelante atrás y giro lateral
Shift+Izq.+Movim.	Rectángulo añadir a selección
Ctrl+Izq.+Movim.	Rectángulo restar de selección
Alt + Dcho. + Movim.	Ajuste del angular de la cámara
Z+Izq+Mov.	Zoom CAD
P+Izq+Mov.	Desplazamiento CAD
Atajos de teclado	
Ctrl + X	Cortar
Ctrl + C	Copiar
Ctrl + V	Pegar
Ctrl + M	Insertar en la posición del mouse o del cursor
Ctrl + N	Proyecto nuevo
Ctrl + O	Abrir proyecto
Ctrl + S	Guardar proyecto
Ctrl + P	Imprimir proyecto
Ctrl + Z	Deshacer
Ctrl + Y	Rehacer
Del o Supr	Borrar
Shift o May o ⬆	Anular ajuste magnético
Esc	Cancelar selección
Esc	Salir
W, A, S, D	Mover el CAD
Ctrl + '+' Tecl. numérico	Aumentar Zoom CAD
Ctrl + '-' Tecl. Numérico	Disminuir Zoom CAD
Ctrl + '*' Tecl. Numérico	Restablecer Zoom CAD
Shift + '+' Tecl. Numérico	Aumentar Zoom Interface
Shift + '-' Tecl. Numérico	Disminuir Zoom Interface
Shift + '*' Tecl. Numérico	Restablecer Zoom Interface

<b>Atajos de teclado (continuación)</b>	
<b>F1</b>	Ayuda
<b>F2</b>	Sistema de coordenadas On/Off
<b>F3</b>	Líneas de ayuda On/Off
<b>F4</b>	Planos y áreas de usuario On/Off
<b>F5</b>	Vista malla alámbrica On/Off
<b>F6</b>	Isolíneas On/Off
<b>F7</b>	DWG On/Off
<b>F8</b>	Curva distribución luz On/Off
<b>F9</b>	Colores falsos global On/Off
<b>F10</b>	Seleccionar la barra de menú On/Off
<b>F11</b>	Informar de error de traducción
<b>F12</b>	Guardar como
<b>Ctrl + 1</b>	Guardar posición 1
<b>Ctrl + 2</b>	Guardar posición 2
<b>Ctrl + 3</b>	Guardar posición 3
<b>Ctrl + 4</b>	Guardar posición 4
<b>Ctrl + 5</b>	Guardar posición 5
<b>Ctrl + 6</b>	Guardar posición 6
<b>Ctrl + 7</b>	Guardar posición 7
<b>Ctrl + 8</b>	Guardar posición 8
<b>Ctrl + 9</b>	Guardar posición 9
<b>Ctrl + 0</b>	Guardar posición 10
<b>Alt + 1</b>	Restablecer posición 1
<b>Alt + 2</b>	Restablecer posición 2
<b>Alt + 3</b>	Restablecer posición 3
<b>Alt + 4</b>	Restablecer posición 4
<b>Alt + 5</b>	Restablecer posición 5
<b>Alt + 6</b>	Restablecer posición 6
<b>Alt + 7</b>	Restablecer posición 7
<b>Alt + 8</b>	Restablecer posición 8
<b>Alt + 9</b>	Restablecer posición 9
<b>Alt + 0</b>	Restablecer posición 10
<b>Control con Touchpad <i>(Sólo en algunos PC)</i></b>	
<b>Z + Izq. Touchpad</b>	Zoom CAD
<b>P + Izq. Touchpad</b>	Girar CAD